



OPAIN se permite informar a la opinión pública que:

Bogotá D.C., Diciembre 20 de 2022

Hacia las 4 pm, mientras se realizaba el mantenimiento preventivo en la subestación de energía madre que surte el fluido eléctrico al aeropuerto El Dorado, se presentó un incidente que generó una falla eléctrica generalizada. Dicha subestación está fuera de la terminal de pasajeros, ubicada entre el Puente Aéreo y la Terminal 1.

El servicio se pudo restablecer rápidamente gracias a los procesos de contingencia que tiene previstos el aeropuerto. En este momento analizamos la situación para establecer las posibles causas, y seguimos trabajando para restablecer el servicio de energía eléctrica al 100% en la terminal de pasajeros.

Lamentablemente, como consecuencia de este incidente eléctrico 3 contratistas resultaron heridos. Fueron atendidos y trasladados a centros médicos cercanos. Estamos acompañándolos, junto con sus familias, y esperamos su pronta recuperación.

Para más información

Leidy Silva – jefe de Comunicaciones de OPAIN
Cel: 3164709916
lsilva@eldorado.aero

Carolina Serrano– Agencia Modum
Cel.: 3186347288